

Protokół Nr 3/2024
z posiedzenia wyjazdowego Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych
Rady Gminy Banie odbytego w dniu 9 lipca 2024 r.

W dniu 9 lipca 2024 r. Komisja Budżetowa i do Spraw Socjalnych odbyła posiedzenie wyjazdowe. Celem wyjazdu była lustracja stanu ścieżki rowerowej na terenie Gminy Banie pod kątem bezpieczeństwa. Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Wnioski z przeglądu ścieżki rowerowej są następujące:

Na trasie Banie – Swobnica:

- 1) w Baniewicach brak stojaka na rowery;
- 2) impregnacji wymagają drewniane elementy wiat i toalet w Baniewicach i Swobnicy;
- 3) należy odnowić lub usunąć tablicę informacyjną na przystanku w Baniewicach;

Na trasie Banie – Lubanowo – Sosnowo:

- 1) brak koszy na śmieci;
- 2) kompleksowo uzupełnić deski w kładce mostu nad rzeką Tywą i uporządkować teren wokół niego;
- 3) w Lubanowie, przy wiacie brak stojaka na rowery;
- 4) w Lubanowie brak drzwi do WC;
- 5) impregnacji wymagają drewniane elementy wiaty;
- 6) odnowić tablicę informacyjną w Lubanowie lub ją zlikwidować;
- 7) przycięcia wymagają gałęzie drzew liściastych, które są bezpośrednio nad ścieżką i utrudniają przejazd rowerem;
- 8) wymiana uszkodzonego kosza na śmieci przy wiacie w Lubanowie;
- 9) na odcinku ok. 300 m za mostem, na wysokości trafostacji, w stronę Borzymia płynie potok o nieznanym pochodzeniu, który nosi znamiona nowopowstałego (nowy rów);





Na całej długości ścieżki:

- 1) uporządkować trasę wjazdową na ścieżkę od gastronomii (przyciąć gałęzie, uporządkować pobocze);
- 2) przeczyszczyć ścieżkę urządzeniem czyszczącym nawierzchnię;
- 3) korzenie podniosły asfalt, jest popękany, należy poprawić stan nawierzchni;
- 4) wykosić tereny przy wiatkach wokół ogniska i przy WC;
- 5) należy wykosić i odkrzaczyć tereny przy wjazdach łączących ścieżkę rowerową z drogami głównymi;
- 6) należy uporządkować brzegi ścieżki, liście, szyszki i materiał naturalny zmniejszając jej szerokość i utrudniając przejazd.

Należy zauważyć, że ścieżka jest intensywnie użytkowana i wymaga częstej kontroli jej stanu. Brzegi i okolice wiat są wykoszone, ale przy toaletach w Baniach i Swobnicy już nie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji:

- 1) Alicja Burzyńska - 
- 2) Andrzej Wołoszyn - 
- 3) Łukasz Bigus - 
- 4) Zbigniew Góralski - 
- 5) Osiewalska Joanna - 